

# ÖLÜMLÜ/YARALANMALI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI

A. TUTANAĞI DÜZENLEYEN İPİM ADI : <b>Benyurt İnşaat. 8. Adliye</b>		B. KONUM BİLGİSİ Koordınat X-E0 : <b>41.021191</b> Koordınat Y-N : <b>28.190169</b>	
TELEFON NO :	KAZA SIRA NO:	YERLEŞİM YERİ : 1 İçi 2 Dışı : <b>1</b>	
C. KAZANIN YERİ VE ZAMANI	YOLUN TİPİ	KAZA YERİNDEKİ AZAMI HIZ LİMİTİ : <b>90</b> km/s	
TARİH : <b>16.07.2019</b>	<b>3</b>	ŞERH SAYISI - GENİŞLİĞİ : <b>2</b>   <b>10</b> m	
HAFTANIN GÜNÜ : <b>Salı</b>	4 Diğer (Kazanın Özeti Bölümüne açıklama yapınız)	YOL PLATFORM GENİŞLİĞİ : <b>14</b> m	
SAAT/DAKİKA : <b>11.20</b>	YOLUN KAPLAMA CİNSİ	YOL NO - KONTROL KESİM NO	
İL : <b>İstanbul</b>	1 Asfalt 2 Sahibi Kaplama 3 Beton 4 Diğer	Otoyol <b>0</b> Devlet Yolu <b>D</b> İl Yolu <b>1</b> Uzaklık : ..... km	
İLÇE : <b>Esenyurt</b>	1 Caddede 2 Sokak 3 Otoyol 4 Devlet yolu 5 İl yolu 6 Köy yolu	GÜN DURUMU : 1 Gündüz 2 Gece 3 Alacakaranlık	
MAH./KÖY : <b>Aksemsettin</b>	YOLUN SINIFI	HAVA DURUMU : 1 Açık 2 Sis/buzlan 3 Yağmur 4 Kar 5 Sulu sepmek 6 Dolu 7 Tipi 8 Kuvvetli rüzgar 9 Toz/kum fırtınası 10 Bulutlu	
KAZA YERİ ADRESİ : <b>Kazım Karabekir Caddesi / sokak / köy / deniz / il / ilçesi / mah. / köy / deniz</b>	YOLUN DURUMU	YOLUN YÜZEYİ : 1 Kuru 2 Islak, nemli 3 Karlı 4 Buzlu 5 Sel, su biriktirmeli 6 Diğer kaygan	
<b>No 54. KARAFİL</b>	YOLDA ÇALIŞMA	İLK YARDIM DURUMU : 1 Sağlık Ekibi 2 Trafik zabıtası 3 Valıdasız	
D. YOL GÜVENLİK EKİPMANLARI İLE ÇEVRE VE DİĞER ÖZELLİKLERİ	YOLUN DURUMU	İLK ÇARPIŞMA YERİ	
1 Var 2 Yok 3 Uygun Değil	1 Işıklı / Sesli İşaret (Trafik Lambası) <b>3</b> 1 Var 2 Var (Bozrak) 3 Yok	1 Yol üzerinde 9 Okul Geçidi 2 Banket üzerinde 10 Diğer	
OTO KORKULUK : <b>2</b>	AYDINLATMA	3 Orta reflyajda 11 Tespit edilemedi 4 Yol kenarında (Banket Dışı) 5 Yaya kaldırımında 6 Durak 7 Hemzemin geçit 8 Yaya Geçidi	
YAYA YOLU (Kaldırım) : <b>1</b> 200 cm	TRAFİK GÖREVLİSİ : <b>2</b>	H. KAZA SONUCU	
EMNİYET ŞERİDİ / BANKET : <b>2</b> ..... cm	GÖRÜŞE ENGEL CİSİM : <b>2</b>	KAZA ÖLÜ YARALI SAYISI : <b>1</b>	
YOL ŞERH ÇİZGİSİ : <b>2</b>	KAZA SONRASI ARAÇ HARICİNDE HASAR GÖREN DİĞER UNSURLAR	YOLCU : <b>1</b>	
TRAFİK İŞARET LEVHASI : <b>2</b> Kaza Nekt. Uzaklık	Var ise adı-1: ..... m Var ise adı-2: ..... m	YAYA : <b>1</b>	
Levha Adı: 1) ..... m 2) ..... m 3) ..... m	YOLDA ÇALIŞMA : <b>2</b> Var ise; İşaretleme Var Yok Var ise; İşaretçi Personel Var Yok	YAYA GEÇİDİ ÖZELLİKLERİ	
Not: Uygun Değil seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, Kazanın Özeti bölümünde tespitle ilgili açıklama yapılmalı ve fotoğrafınmalıdır.	F. KAZAYA AIT ÖZELLİKLER	1 Üst geçit 3 Sinyalize geçit 5 Diğer 3 Her ikisi de Mevcut	
E. YOLUN GEOMETRİK ÖZELLİĞİ	OLUŞ ŞEKLİNE GÖRE KAZA TÜRÜ	2 Alt geçit 4 Sinyalizasyonsuz geçit 6 Geçit yok	
YATAY GÜZERGAH : 1 Düz yol 2 Viraj 3 Tehlikeli viraj.	1 Karşıkkah çarpışma 2 Arkadan çarpışma 3 Yanardan çarpışma 4 Yan yana çarpışma 5 Duran araca çarpışma 6 Zincirleme çarpışma 7 Çoklu çarpışma	1 Üst geçit 3 Sinyalize geçit 5 Diğer 3 Her ikisi de Mevcut	
DÜŞEY GÜZERGAH : 1 Eğimsiz 2 Eğimli 3 Tehlikeli eğim 4 Tepe üstü	1 Tek araçlı 2 İki araçlı 3 Çok araçlı (Sayısı: <b>2</b> )	2 Alt geçit 4 Sinyalizasyonsuz geçit 6 Geçit yok	
KAVŞAK : 1 Üç yönlü (T) 2 Üç yönlü (Y) 3 Dört yönlü 4 Döneli kavşak 5 Köprütün kavşak 6 Diğer kav. Geçidi 7 Hemzemin geçit 8 Kavşak yok	G. YOL SORUNU	2 Alt geçit 4 Sinyalizasyonsuz geçit 6 Geçit yok	
<b>6</b>	1 Tekerlek izinde oturma 2 Şerit çökmesi 3 Kazan veya münferit çökme 4 Düşük banket 5 Yol üstünde gevşek malzeme 6 Yolda münferit çukur 8 Kazaya etken yol sorunu yok 7 Diğer *(.....)	2 Alt geçit 4 Sinyalizasyonsuz geçit 6 Geçit yok	
GEÇİT DURUMU : 1 Kontrolüz demiryolu 2 Kontrolsüz demiryolu 3 Okul geçidi 4 Yaya geçidi 5 Geçit yok	ARAÇ SAYISINA GÖRE KAZA TÜRÜ	2 Alt geçit 4 Sinyalizasyonsuz geçit 6 Geçit yok	
<b>5</b>	1 Tek araçlı 2 İki araçlı 3 Çok araçlı (Sayısı: <b>2</b> )	2 Alt geçit 4 Sinyalizasyonsuz geçit 6 Geçit yok	
DİĞER ÖZELLİK : 1 Dar yol 2 Dar köprü 3 Köprü üstü 4 Köprü altı 5 Menfez üstü 6 Kasas 7 Tünel içi 8 Hiçbiri	YOL SORUNUNA AIT UYARICI İŞARETLEME	2 Alt geçit 4 Sinyalizasyonsuz geçit 6 Geçit yok	
<b>8</b>	1 Var 2 Yok	2 Alt geçit 4 Sinyalizasyonsuz geçit 6 Geçit yok	
YAYA GEÇİDİ ÖZELLİKLERİ	I. KAZAYA AIT FOTOĞRAF VE KAMERA KAYDI MEVCUT MU?	2 Alt geçit 4 Sinyalizasyonsuz geçit 6 Geçit yok	
1 Üst geçit 3 Sinyalize geçit 5 Diğer 3 Her ikisi de Mevcut	A- EVET <input type="checkbox"/> B- HAYIR <input type="checkbox"/> 1 Fotoğraf 2 Kamera 3 Her ikisi de Mevcut	2 Alt geçit 4 Sinyalizasyonsuz geçit 6 Geçit yok	
2 Alt geçit 4 Sinyalizasyonsuz geçit 6 Geçit yok	Evet İse Açıklama Yazınız	2 Alt geçit 4 Sinyalizasyonsuz geçit 6 Geçit yok	

## L. KAZAYA KARISAN YOLCU VE YAYA BİLGİSİ

Sıra No	T.C. KİMLİK NO (Yabancı ise Ülke Adı ve Pasaport No)	DOĞUM YILI çevrimiçi (B)/E	KAZA ZEDE		KAZA SONUÇU 1-Ölü 2-Yaralı	YOLCU/ YAYA KURAL İHLALI	YAYA KAZA ÖNCESİ HAREKETİ	YAYA GYISI ÖZELLİĞİ	YAYA ALKOL KONTROLÜ	KONTROL SONUCU (Presmi)	YOLCUNUN ARACTA BULUN YERİ	YOLCULAR İÇİN EMNİYET KEMERİ/ SOĞUK BAĞ-ÖZEL BİLEME-KASK YERİNİ
			1-Yolu	2-Yaya								
1	27775611040 Doğukan ALAN	1995 E	1	2							3	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

## YOLCU VE YAYALAR İÇİN KODLAR

YAYA KAZA ÖNCESİ HAREKETİ		YAYA GYISI ÖZELLİĞİ		YAYA ALKOL KONTROLÜ		YOLCULARIN BULUNDUĞU YER		YOLCULAR İÇİN EMNİYET KEMERİ/ SOĞUK BAĞ-ÖZEL BİLEME-KASK YERİNİ	
1	Karıya Geçiyor - 2 Duruyor	1	Apık	1	Trafik Zebra Kontrol	1	On Kofmik	1	Talihi
2	Yolda Yürüyor (Koruyor)	2	Koyu	2	Sağlık Kur. Kontrol Edildi	2	Aray/Koridor	2	Talihi Değil
3	Yaya Kaçırılmada veya Yolu Dışında Duruyor/Tutuyor	3	Reflektör Matbarnesi	3	Kontrol Edilmedi	3	Aray Koluk	3	Zorunlu Değil
4	Tespit Edilmedi	4	Tespit Edilmedi	4	Tespit Edilmedi	4	Tespit Edilmedi	4	Belirli (Emniyet Kemeri ve Kask için)

YAYALAR İÇİN TRAFİK KANUNU VE YÖNETMELİK MADDESİ İLE DİĞER KURAL İHLAL BİLGİSİ		YOLCULAR İÇİN TRAFİK KURAL İHLALI BİLGİSİ	
1- 68/1-e-1	2- 68/1-e-2	3- 68/1-a-3	4- 68/1-b-1
5- 68/1-b-2	6- 68/1-b-2	7- 68/1-c	8- 69/1
9- 69/2	10- Yonet. Mad.138	11- Diğer (Kazanın Özeti Bölümünde Belirtilen)	

YOLCULAR İÇİN TRAFİK KURAL İHLALI BİLGİSİ	
1	Taahhüt Sadece
2	Haberleşim İşleri Biriminde
3	Taahhüt Sadece
4	Taahhüt Sadece
5	Hareket Hattında Taahhüt Sadece
6	Açık Yık Üzerinde Gayri Nizamî ve Tehlikeli Şekilde Seyahat Etmek
7	Taahhüt Sadece veya Emniyet Kemeri Kullanılmamak
8	Diğer (Kazanın Özeti Bölümünde Belirtilen)

Not: Kazazedejere ait doldurulması gereken bölümler tam ve doğru şekilde kodlanarak veya yazılarak doldurulacaktır. Özellikle T.C. Kimlik No (Yabancı ise Ülke Adı ve Pasaport No) bilgisi eksiksiz yazılacaktır. İlgili bölüme tespit edilmedi ya da bilinmiyor şeklinde metin yazılmayacak ve bu bölüm boş bırakılmayacaktır. Yaya/Yolculara ait kimlik bilgilerine tespit için sek. edildikleri sağlık kurulları veya adli birimlerle iribataş geçilerek tespit edilecek ve ilgili bölüme yazılacaktır.

MLKAZANIN ÖZETİ: Süçü Haydar TULAN idaresinde 34 US 5660 plakalı birimi otomobilya koruma korabehir Cezaevi No.54 Tigit otomobilya servisindeki gürbana kaptırmış ve selüde geçiş önceliğine uyuma yarabilmek için emir kurt idaresinde 34 TH 7464 plakalı istikbale hizmetler gelen Emir kurt idaresinde 34 TH 7464 plakalı otomobilya ile gürbana getirmiş ve maddi hasarlı trafik kazasında 34 US 5660 plakalı otomobilya gürbana getirmiş olup, Muzdarı gürbana getirmiş trafik kazasında 34 US 5660 plakalı otomobilya Haydar TULAN'ın 2988 J. K. T. K. n. n. yer alan maddelerden 57/1-A (68/1-c) maddesinde ihlal ettirilmiş ilk geçiş hakkını VERMEYEN maddesinde ihlal ettirilmiş 34 TH 7464 plakalı otomobilya motorist Süçü Haydar Emir kurt'un 52/1-B (Araçın Hızını Yal Hava Trafik Sorularına Uygunluk) maddesinde ihlal ettirilmiş ve korumasına alınmıştır.